
D Montageanleitung
GB Assembly instructions
F Instructions de montage
PL Instrukcja montażu
RU Инструкция по монтажу
NL Montagehandleiding
TR Montaj talimatı
RO Instrucţiuni de montaj
IT Istruzioni per il montaggio


10136

MONTÁŽNÍ/MONTÁŽNY NÁVOD





SILIAS









220 min















Ø8





max
30 kg

SILIAS T12



1	1902	331	19	x2	1/3
2	1090	455	80	x1	2/3
3	1032	428	19	x1	2/3
4	1032	428	19	x1	2/3
5	1186	60	20	x1	2/3
6	1186	60	20	x1	2/3
7	626	60	20	x1	2/3
8	626	60	20	x1	2/3
9	1227	428	19	x1	3/3
10	626	428	19	x1	2/3

11	421	45	19	x2	2/3
12	421	30	19	x2	2/3
13	890	40	18	x1	2/3
14	504	350	6	x2	2/3
15	506	360	19	x4	2/3
16	1990	100	60	x1	1/3
17	1990	100	60	x1	1/3
18	1990	100	60	x1	1/3
19	1990	100	60	x1	1/3
20	1160	430	22	x1	3/3

21	1160	430	58	x1	3/3
22	610	430	48	x1	3/3
23	610	430	48	x1	3/3
24	1251	459	3	x2	3/3
25	653	459	3	x2	3/3

SILIAS T12


A1 8 x 30 mm **x42**




A2 8 x 50 mm **x4**



B0 **x10**




B1 **x10**




C2 5 x 13 mm **x38**



D1 **x16**




D2 **x8**




E1 15 x 12 mm **x89**




F1 6 x 34 mm **x75**



F2 6 x 34 mm **x14**



H1 L - 260 mm **x4**



I1 3 x 16 mm **x96**



M4 M4 x 22 mm **x8**



N8 4 x16 mm **x10**



N14 4 x 30 mm **x4**




N15 4 x 35 mm **x4**



R0 **x28**



W1 **x14**



S **x89**



Servicekarte / Servicecard / Carte de service / Karta gwarancyjna / Сервисная карточка /Servicekaart / Servis kartı/ Carte de service/ Scheda Servizio assistenza/ Servisná karta/ Servisníkarta/ Szerviz kártya

Modell, Model, Modèle, Model, Модель, Model, Model, Model, Modello, Model:	Grund für die Ersatzteilanforderung, Reason for claim, Motif du SAV, Podstawa żądania części zamiennej, Обоснование требования на поставку запчасти, Reden voor de bestelling van het vervangend onderdeel, Yedek parça talebinin nedeni,Motiv pentru comanda piesei de schimb, Motivo della richiesta di parti di ricambio,Dôvod objednania náhradného dielu, Důvod objednání náhradního dílu, Pótalkatrészkérés indoka:
Art.-Nr, art.-No, Numéro d'article, Numer wyrobu, Артикул товара, Ürün No., Cod articol, N. articolo, Druh tovaru - č., č.Výrobku, Termékcikk száma:	
Typ, Type, Typ, Тип, Type, Tip, Tipo, Tipus:	
Farbton, colour, couleur, Kolor, Оттенок цвета, Tint, Renk tonu, Culoare, Tonalità di colore, Farebný odtieň, Barevný odstín, Színárnyalat:	


Kunden.Nr, Customer-No, Numéro de client, Numer klienta, Номер клиента,Klant-nr., Müşteri No., Nr. Client, N. cliente, Zákazník - č., Č.zákazníka , BPVevőszám:	Benötigte Teile, spare parts, pièces requises, Potrzebne części, Требуемые детали, Benodigde onderdelen, İhtiyaç duyulan parçalar, Piese necesare, Parti necessarie, Potrebné diely, Potřebné díly, Szükséges alkatrészek:		
Ihre Adresse, Your adress, Votre adresse, Twój adres, Ваш адрес, Uw adres, Adresiniz, Adresa dvs., Il vostro indirizzo, Vaša adresa, Vaše adresa, Az Ön címe:	Nr., No., Numer, Номер, Nr., No., Numero, Číslo	Bezeichnung, Description, application, Oznaczenie, Обозначение, Naam, Adı, Denumire, Descrizione, Označenie, Označení, Elnevezés	Anzahl, Quantity, Quantité, Ilość, Количество, Aantal, Adet, Cantitate, quantita,Počet, Darabszám
Rechnungs-Nummer, Number of invoice, Numéro de facture, Numer rachunku, Номер счёта, Factuur-nr., Fatura No., Nr. Factură, N. fattura, Účet – č., č.Faktury,Szla. sz. :			

1.




2.






x2


3.







4.







5.







6.







7.







8.













9.







10.







11.













12.







13.






14.







x2


15.






16.







17.










18.







19.







20.







21.







22.










23.







24.





180°
3
E1
E1
E1
A1
E1
E1
A1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
A1
A1
F1
F1
F1
F1
F1
3


25.





F1
F1
F1
F1
F1
13


26.







27.









28.





E1
x3
E1
x9
E1
x9
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
1
x2


29.





F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
16


30.







31.










32.







33.










34.







35.







36.










37.







38.







39.







40.










41.










42.





W1
C2
C2
W1
3
12
12
W1
W1
N15
N15
N15
N15


43.





E1
E1



E1
E1
2
E1
E1
C2
C2
3
W1
C2
W1
C2


44.







45.






46.




2
A
24
B
24
16
18
25
25
3

A=B


47.





I1
R0
x16
I1
x68
I1
R0
x12
2
24
24
16
18
25
25
3

I1
6 mm


48.










49.




50.










51.










52.







53.













54.










55.






56.





57.


max
3kg
max
5kg
max
3kg
max
5kg
max
10kg
max
10kg
max
5kg
max
5kg
max
10kg
max
10kg

Produktinformationen, product informations, Genel bilgi, Informacjao produkcie, Информация о товаре, Productinformatie, Katalóg

D - Allgemein
Achten Sie bitte auf regelmäßige Lüftung der Räume.
Zu trockene Luft fördert das Verziehen der Hölzer.
Feuchtigkeit und Nässe sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.
Alle Oberflächen bitte nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen beschädigen.
Oberflächen bitte nicht mit scharfen Putz- oder Reinigungsmitteln behandeln.
Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie bitte lediglich ein angefeuchtetes Tuch.
Dieses Produkt ist nur für den Einsatz im Privathaushalt konzipiert!

Massivholz
Feine Äste, Verwachsungen und kleine Risse sind naturbedingt und kein Reklamationsgrund.
Farbdifferenzen und verschiedene Maserungsverläufe zeugen von der Echtheit des Holzes und sind kein qualitativer Mangel.

Lackierte Oberflächen
Gegenstände bitte nicht ohne geeigneten Untersetzer auf den Oberflächen abstellen.
Eventuell sichtbare Polier und Schleifspuren sind produktionsbedingt und stellen keinen qualitativen Mangel dar.

Geölte und gewachste Oberflächen
Vermeiden Sie bitte Staunässe auf der Oberfläche und entfernen Sie Getränkereste sofort.
Bitte beachten sie, dass dieses Möbel bei normalem Gebrauch nur für ca. 6 Monate geschützt ist und danach nachbehandelt werden muss.
Äußerst hart beanspruchte Oberflächen wie die von Tischen benötigen die Nachbehandlung wesentlich früher und öfter, geeignetes Pflegematerial erhalten Sie im Fachhandel.
Bitte beachten Sie, dass eingefärbte Flüssigkeiten oder Reiniger den Ausdruck des Holzes nachhaltig verändern.

Glasoberflächen
Bitte keine heißen oder sehr kalten Gegenstände ohne geeignete Untersetzer auf die Glasfläche stellen.
Bitte die Glasfläche nicht als Arbeitsfläche zum Schneiden oder ähnliches benutzen.

Polster und Kissen
Bekleidungstextilien können unter Umständen abfärben. Nicht farbechte Bekleidung kann auf den
Bezugsstoff abfärben. Dies gilt besonders bei hellen Bezugsstoffen. Ein Abfärben von Bekleidungstextilien kann nicht als Reklamationsgrund der Bezugsstoffe von uns anerkannt werden.

Metalloberflächen
Leicht sichtbare Spuren vom Schleifen unter der Beschichtung sind produktionsbedingt und kein qualitativer Mangel.

PL - Ogólne
Proszę zwracać uwagę na regularne wietrzenie pomieszczeń
Zbyt suche powietrze przyspiesza kurczenie się drewna
Miejsca na których znajduje sie woda (zawilgocenia, zachlapania) musza zostać natychmiast wytarte suchą szmatką. Proszę nie rysować Śadnych powierzchni ostrymi narzędziami
Powierzchni nie naleŚy czyścić silnymi środkami chemicznymi (Śrące środki do czyszczenia), gdyŚ mogą one zniszczyć czyszczone miejsca.
Do czyszczenia powierzchni zaleca się wyłącznie uŚycie wilgotnej szmatki
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego uŚytku

Drewno masywne
Małe zmiany w drewnie, rozmycie koloru i niewielkie pęknięcia są uwarunkowane naturą drewna i nie są podstawą do reklamacji. Zmiany w kolorze i roŚSne rozmieszczenie słojów są dowodem na prawdziwość drewna i nie są podstawą do reklamacji.

Powierzchnie lakierowane
Nie naleŚSy kłaść przedmiotów na lakierowaną powierzchnię bez odpowiedniej miękkiej podkładki, która zabezpieczy przed zarysowaniem powierzchni.
Niewielkie zauwaŚSalne ślady polerowania i szlifowania są związane z procesem produkcyjnym i nie są podstawą do reklamacji.

Powierzchnie olejowane i woskowane
Proszę unikać wilgoci na powierzchni i natychmiast likwidować ślady napojów.
Proszę zwrócić uwagę Še powierzchnia jest zabezpieczona na 6 miesięcy, po których naleŚy ją zabezpieczyć ponownie.
Powierzchnie stołów mogą wymagać odnowienia znacie częściej niŚ przed upływem 6 miesięcy, odpowiednie środki chemiczne są dostępne sklepach specjalistycznych.
Płyny i środki czystości mogą zmienić wygląd drewna

Powierzchnie szklane
Proszę nie kłaść Śądnych gorących lub zimnych przedmiotów na powierzchnie szklane
Proszę nie uŚywać powierzchni szklanych do cięcia na niej przedmiotów bez właściwego zabezpieczenia tej powierzchni

Meble tapicerowane i poduszki
Powierzchnia tapicerowana (materiał) moŚe ulec odbarwieniu. Szczególnie istotne jest, Še farbowane ubrania mogą spowodować przebarwienia na powierzchni tapicerowanej (materiale).
To dotyczy szczególnie jasnych materiałów i powierzchni tapicerowanych. Odbarwienia spowodowane zabrudzeniem przez odzieŚS nie jest podstawą do reklamacji.

Powierzchnie metalowe
Małe widoczne ślady szlifowania szlifowania są związane procesem produkcji i nie są podstawą do reklamacji.

F - Généralités
Veillez à aérer régulièrement les pièces.
Un air trop sec engendre la déformation du bois.
Essuyez immédiatement toute trace d'humidité ou d'eau.
Veuillez ne pas endommager l'ensemble des surfaces avec un objet aiguisé ou pointu.
Veuillez ne pas traiter les surfaces à l'aide de produits d'entretien ou nettoyage agressifs.
Veuillez utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer les surfaces.
Ce produit n'est conçu uniquement pour une utilisation domestique !

Bois massif
~~De petits~~ nœuds, difformités et fissures sont d'origine naturelle et ne peuvent faire l'objet d'une réclamation.
Les différences de tons et les différents sens des veinures sont la garantie de l'authenticité du bois et ne constituent pas une atteinte à la qualité.

Surfaces peintes
Veuillez prévoir un dessous-de-plat adapté pour les objets à déposer sur les surfaces.
D'éventuelles traces de ponçage ou de polissage visibles sont liées à la fabrication etne constituent pas une atteinte à la qualité.

Surfaces cirées et huilées
Veuillez éviter que l'eau stagne sur la surface et enlevez immédiatement les traces de boisson.
Veuillez prendre note que ces meubles ne sont protégés que pendant une durée de 6 mois dans lecadre d'une utilisation normale et qu'ensuite, ceux-ci doivent faire l'objet d'un nouveau traitement.
Les surfaces particulièrement mises à l'épreuve telles que celles des tables, nécessitent ce nouveau traitement bien avant et plus souvent. Vous trouverez un produit d'entretien adapté dans le commerce spécialisé. Veillez à ce que les liquides ou nettoyants teintés n'affectent pas le rendu du bois.

Surfaces en verre
Veuillez prévoir un dessous-de-plat adapté pour les objets chauds ou très froids à déposer sur les surfaces.
Veuillez ne pas utiliser la surface en verre en tant que plan de travail pour découper, trancher, etc..

Garniture et coussins
Les textiles de revêtement peuvent déteindre sous certaines conditions. Un revêtement qui n'est pas lavable en machine peut déteindre sur le tissu d'ameublement. Ceci, tout particulièrement lorsque les tissus d'ameublement sont clairs. Un dégorgement de textiles de revêtement n'est pas considéré commerecevable en tant que raison invoquée pour une réclamation sur les tissus d'ameublement.

Surfaces métalliques
Des traces légèrement visibles de ponçage sous le revêtement sont liées à la fabrication et ne constituent pas une atteinte à la qualité.

GB - General
Please make sure that your rooms are ventilated regularly.
Very dry or very humid air will support the warping of wooden products.
Wipe off liquids and moist spots immediately with a soft and dry cloth.
Prevent sharp and pointed objects from direct contact with the surface
Do not use washing powders or any other substances containing abrasives to clean the surface
This product is intended for domestical use only.

Solid wood
Little knots, connations and little cracks in the wood are a typical natural characteristic of wood and not a reason for a claim. Differences in colour and grain are also typical for solid wood and not a qualitative defect.

Lacquered surfaces
Please don't put any item without table mat on the surface, it could cause heavy scratches. Maybe visible polish marks are conditions of production and not a reason for a claim.

Oiled and waxed surfaces
Please take care of wetness on the surface and clean it at once
care products should be applied no later than ca. 6 months for the first time.
Please notice! Oiled and Waxed products are wearing out through daily use. Heavily used surfaces, such as table tops, should be treated earlier. Do not forget to repeat this treatment in regular intervals, suitable care products you will get at your local specialist shop
coloured liquids or soaps might smudge the wood

Glass surfaces
Do not place very hot or very cold items on the glass surface(s) unless adequately thick table. mats are used to prevent such items from coming into contact with the glass
Do not use the glass as a chopping surface. Do not strike the glass with hard or pointed items use a damp cloth or leather with washing up liquid or soft soap to clean the surface

Upholstery and pillows
In way it could bet that clothes lose colour, especially dark one. Not colour-fast clothes can lose the colour on the fabric. This could happen especially with light coloured fabrics. This case is not a reason to claim the fabrics of our furniture.

Metal Surfaces
Easy visible marks from grinding and polishing under the coating of the surface are conditions of production and not a reason for a claim.

RU - Общие сведения
Пожалуйста, следите за регулярным проветриванием помещений.
Сухой воздух вызывает деформацию древесины.
Влагу или воду сразу же вытирайте сухой тканью.
Пожалуйста, не повредите поверхность острыми режущими или колющими предметами.
Пожалуйста, не обрабатывайте поверхности едкими чистящими средствами.
Для очистки поверхности используйте только влажную ткань.
Этот товар предназначен исключительно для частного использования в быту!

Цельная древесина
Маленькие сучки, срастания и разрывы являются естественными образованиями и не могут служить поводом для рекламации. Различия в цвете и структуре прожилок свидетельствуют о подлинности
древесины и не являются дефектами.

Лакированная поверхность
Пожалуйста, не ставьте предметы без соответствующей подставки.
Возможные следы шлифовки и полировки обусловлены производственным процессом и не являются дефектами.

Промасленная и вощеная поверхность
Избегайте попадания воды на внешнюю поверхность и сразу же вытирайте остатки напитков.
Пожалуйста, не забывайте о том, что при обычном использовании эта мебель остается защищенной примерно на 6 месяцев, а затем ее следует подвергнуть дополнительной обработке.
Поверхности, подвергаемые особенно сильному воздействию, например, столешницы, должны проходить повторную обработку значительно раньше и чаще. Подходящие материал для ухода Вы найдете в специализированных магазинах.
Пожалуйста, всегда помните, что содержащие красители жидкости или чистящие средства существенно влияют на вид древесины.

Стеклянная поверхность
Пожалуйста, не ставьте горячие или очень холодные предметы без соответствующей подставки на стеклянную поверхность.
Пожалуйста, не используйте стеклянную поверхность в качестве рабочей поверхности для резки и иных подобных действий.

Мягкая обивка и подушки
~~Материал постельных при~~надлежностей может полинять при определенных обстоятельствах.
Непрочно окрашенные ткани могут полинять на мебельную обивку. Это в особенности касается светлых обивочных материалов. Маркость окраски постельных принадлежностей не может служить поводом для рекламации.

материала обивки.
Металлическая поверхность Едва видимые следы шлифовки под слоем покрытия обусловлены производственным процессом и не являются дефектами.

NL - Algemeen
Zorg voor regelmatige ventilatie van de ruimten.
Te droge lucht bevordert het kromtrekken van het hout.
Vocht onmiddellijk met een droge doek wegvegen.
Alle oppervlakken niet met scherpe of puntige voorwerpen beschadigen.
Oppervlakken niet met agressieve poets- of schoonmaakmiddelen behandelen.
Om de oppervlakken te behandelen alleen een vochtige doek gebruiken.
Dit product is uitsluitend voor privégebruik ontworpen!

Massief hout
Fijne knoesten, vergroeiingen en kleine scheurtjes zijn een natuurlijk verschijnsel en geen reden voor klachten. Kleurverschillen en verschillend verloop van nerven getuigen van de echtheid van het hout en zijn geen kwalitatief gebrek.

Gelakte oppervlakken
Voorwerpen niet zonder een geschikte onderzetter op de oppervlakken zetten.
Eventueel zichtbare polijst- en schuursporen zijn veroorzaakt door de vervaardiging en vormen geen kwalitatief gebrek.

Met olie of was behandelde oppervlakken
~~Voorkom dat er zich water op het oppervlak~~ ophoopt en verwijder drankresten onmiddellijk.
Houd er rekening mee dat dit meubelstuk bij normaal gebruik slechts voor ca. 6 maanden beschermd is en daarna nabehandeld moet worden.
Bijzonder zwaar belaste oppervlakken, zoals die van tafels, moeten beduidend vroeger en vaker nabehandeld worden, geschikt onderhoudsmateriaal is in de vakhandel verkrijgbaar.
Houd er rekening mee dat gekleurde vloeistoffen of schoonmaakmiddelen het uiterlijk van het hout blijvend veranderen.

Glazen oppervlakken
~~Geen hete of erg koude~~ voorwerpen zonder geschikte onderzetter op het glazen oppervlak zetten.
Het glazen oppervlak niet als werkblad voor snijden en dergelijke gebruiken.
Kussens en vulling
Kledingtextiel kan in sommige gevallen afgeven. Niet-kleurechte kleding kan afgeven op de bekledingstof. Dit geldt vooral voor lichte bekledingstoffen. Afgeven van kledingtextiel kan door ons niet als reden voor een klacht over de bekledingstoffen worden erkend.

Metalen oppervlakken
~~Enigszins zichtbare sporen~~ van het schuren onder de coating zijn veroorzaakt door de vervaardiging en geen kwalitatief gebrek.

H - Általános tudnivaló
Kérjük, ügyeljen a helyiségek rendszeres szellőztetésére.
A túl száraz levegő elősegíti a faanyagok vetemedését.
Ha pára és nedvesség képződött, azonnal törölje le száraz kendővel.
Kérjük, ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat, nehogy megrongálja a felületeket.
Kérjük, ne kezelje a felületeket erős pucoló- vagy tisztítószerekkel.
Kérjük, csupán megnedvesített kendőt használjon a felületek megtisztításához.
Ez a termék lakótérben történő használatra készült!
Tömör fa
Az apró csomók, a kinövések és a finom repedések a természet keze munkájának a gyümölcsei és ezért nem képezhetik kifogás tárgyát.
A színeltérések és a szerteszét futó erezések a fa valódiságáról tanúskodnak, és nem a minőség silány voltának a jele.
Lakkozott felületek
Kérjük, alkalmas alátét nélkül ne tegyen rá tárgyakat a felületekre.
A felületeken esetleg látható polírozási- és csiszolási nyomok a gyártás során keletkeztek, és nem a silány minőség voltának a jele.
Olajos és viaszos felületek
Kerülje az olyan helyzeteket, amikor a nedvesség meg tud rekedni a felületen, és azonnal távolítsa el az italmaradványokat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy normál használat mellett a bútor csak kb. 6 hónapig van védve, és utána pótlólag le kell kezelni.
A rendkívül erős igénybevételnek kitett felületek, így például az asztalfelületek esetében lényegesen korábban és gyakrabban van szükség pótlólagos kezelésre; az e célra alkalmas ápolószer a szaküzletben megvásárolható.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megfestett folyadékok vagy tisztítószerek hátrányukra változtatják meg a fa megjelenését.
Üveg felületek
Kérjük, alkalmas alátét nélkül ne tegyen forró, vagy nagyon hideg tárgyakat az üveg felületre.
Kérjük, ne használja az üveg felületet munkaasztalként, például vágásra, vagy hasonlóra.
Kárpit és párna
A textil bútorbevonatok adott körülmények között elszíneződhetnek. A nem színtartó bevonat elszíneznetia huzatanyagot.
Ez különösen igaz a világos huzatanyagok esetében. Ha a textil bútorbevonatok elszínezték a huzatanyagot, az ennek okán emelt kifogásoknak nem tudunk helyt adni.
Fém felületek
A rétegbevonat alatt felsejlő csiszolási nyomok a gyártás során keletkeztek, és nem a silány minőség voltának a jele.

RO - Generalităţi
Asiguraţi-vă că încăperile sunt aerisite cu regularitate.
Aerul prea uscat favorizează deformarea lemnului.
Ştergeţi imediat petele umede şi lichidele cu o cârpă uscată.
Nu deterioraţi suprafeţele cu obiecte ascuţite sau tăioase.
Nu trataţi suprafeţele cu detergenţi sau alte substanţe de curăţare agresive.
Pentru curăţarea suprafeţelor folosiţi doar o cârpă umezită cu apă.
Acest produs este destinat exclusiv utilizării în mediul casnic.
Lemn masiv
Nodurile fine, protuberanţele şi crăpăturile de mici dimensiuni sunt caracteristici naturale şi nu constituie motive de reclamaţie.
Diferenţele cromatice şi textura fibrei atestă autenticitatea lemnului şi nu sunt considerate defecte calitative.
Suprafeţe lăcuite
~~Nu aşezaţi pe aceste~~ suprafeţe obiecte fără un suport de protecţie adecvat.
Eventualele urme vizibile de şlefuire sau lustruire sunt cauzate de procesul de producţie şi nu sunt considerate defecte calitative.
Suprafeţele tratate cu ulei sau ceară
Evitaţi expunerea suprafeţei la umezeală persistentă şi îndepărtaţi imediat petele de lichide.
Luaţi în considerare faptul că acest obiect de mobilier este protejat numai pentru o perioadă de 6 luni în condiţii de utilizare normală, după care trebuie tratat suplimentar.
Suprafeţele extrem de solicitate, de exemplu tăblile meselor, necesită aplicarea tratamentului suplimentar mult mai devreme si mai frecvent; substanţele de întreţinere adecvate se găsesc în magazinele de specialitate.
Ţineţi seama de faptul că lichidele sau substanţele de curăţare colorate pot schimba permanent aspectul lemnului.
Suprafeţe din sticlă
Nu aşezaţi pe suprafaţa din sticlă obiecte foarte fierbinţi sau reci, fără un suport de protecţie adecvat.
Nu folosiţi suprafaţa din sticlă ca suprafaţă de lucru pentru tăierea alimentelor sau pentru alte operaţiuni similare.
Plăpumi si perne
În anumite circumstanţe, culoarea materialului textil din care sunt fabricate obiectele de îmbrăcăminte se poate transfera. Culoarea nerezistentă la transfer a hainelor se poate impregna pe materialul din care sunt fabricate articolele de pat. Această problemă apare mai ales la materialele deschise la culoare. Transferul culorilor de pe obiectele de îmbrăcăminte nu este considerat motiv de reclamaţie.
Suprafeţe din metal
Urmele de şlefuire uşor vizibile sub stratul aplicat pe suprafaţa metalică sunt cauzate de procesul de producţie şi nu reprezintă defecte calitative.

I - Informazioni generali
Provvedere a una aerazione regolare dei locali.
Un'aria troppo secca favorisce la deformazione del legno.
Rimuovere immediatamente umidità e liquidi con un panno asciutto.
Non danneggiare le superfici con oggetti affilati o appuntiti.
Non trattare le superfici con prodotti detergenti o di pulizia aggressivi.
Per la pulizia delle superfici utilizzare unicamente un panno umido.
Questo prodotto è destinato solo all'uso in ambienti domestici privati!
Legno massiccio
Piccoli nodi, concrescenze e piccole fessure sono caratteristiche naturali del legno e non sono motivo di reclamo. Differenze di colore e direzioni diverse delle venature provano l'autenticità del legno e non rappresentano un difetto di qualità.
Superfici verniciate
Non appoggiare oggetti direttamente sulle superfici ma provvedere ad un supporto adeguato.
Eventuali tracce di lucidatura e levigatura visibili sono dovute alla produzione e non rappresentano un difetto di qualità.
Superfici oleate e cerate
Evitare ristagni d'acqua sulla superficie e rimuovere immediatamente residui di bevande.
Tenere presente che questo mobile, in condizioni d'uso normale, è protetto per soli 6 mesi e che successivamente deve essere trattato nuovamente.
Superfici molto utilizzate come quelle di tavoli devono essere trattate molto prima e spesso; il prodotto adatto per la cura è reperibile presso i rivenditori specializzati. Tener presente che liquidi colorati o detergenti cambiano in permanenza l'aspetto del legno.
Superfici in vetro
Non appoggiare sulla superficie in vetro oggetti molto caldi o molto freddi senza un supporto adeguato.
Non utilizzare la superficie in vetro come superficie di lavoro per tagliare qualcosa o svolgere altre attività simili.
Imbottiture e cuscini
Il tessuto di capi di abbigliamento può perdere colore in determinate situazioni. Capi di abbigliamento di colore non naturale possono lasciare il colore sulla stoffa del rivestimento. Ciò vale in particolare per stoffe
di rivestimento chiare. Una perdita di colore del tessuto di capi di abbigliamento non può essere da noi accettata come motivo di reclamo per le stoffe di rivestimento.
Superfici in metallo
Tracce leggere di levigatura visibili sotto il rivestimento di finitura sono dovute alla produzione e non sono un difetto di qualità.

SK - Všeobecné
Dbajte na pravidelné vetranie miestností.
Príliš suchý vzduch spôsobuje roztiahovanie dreva.
Vlhkosť amokro utrite ihneď suchou handričkou.
Nepoškoďte žiaden povrch ostrými alebo špicatými predmetmi.
Povrchy neošetrujte silnými leštiacimi alebo čistiacimi prostriedkami.
Na čistenie povrchov používajte len navlhčenú handričku.
Tento výrobok bol skoncipovaný len na použitie v domácnostiach!
Masívne drevo
~~Jemné hrčky, zrasty~~ amalé pukliny sú podmienené prírodou anie sú dôvodom na reklamáciu.
Farebné rozdiely aodlišné textúry svedčia opravosti dreva anepokladajú sa za žiadnu kvalitatívnu chybu.
Lakované povrchy
Predmety nekladte na povrchy bez vhodnej podložky.
Prípadné viditeľné leštené abrúsené stopy sú podmienené výrobou anepredstavujú žiadnu kvalitatívnu chybu.
Naolejované anavoskované povrchy
Vyhýbajte sa trvalému zamokreniu na povrchu aihneď odstráňte zvyšky rozliateho nápoja.
Berte na vedomie, že tento nábytok je chránený pri bežnom používaní len cca. 6 mesiacov apotom si vyžaduje ďalšie ošetrenie.
Obzvlášť náročné povrchy, ako povrchy stolov si vyžadujú následné ošetrenie podstatne skôr ačastejšie, vhodný ošetrovací materiál dostanete všpecializovaných obchodoch.
Berte na vedomie, že zafarbené tekutiny alebo čistiaci prostriedok natrvalo zmenia výraz dreva.
Sklenené povrchy
~~Na sklenené povrchy~~ neklaďte žiadne horúce alebo veľmi studené predmety bez vhodnej podložky. Nepoužívajte sklenené povrchy ako pracovné plochy na krájanie alebo niečo podobné.
Podhlavník a vankúš
Odevné textílie môžu za určitých okolností púšťať farbu. Nestálofarebný odev môže púšťať farbu na poťahovú látku. Platí to hlavne pri svetlých poťahových látkach. Púšťanie odevných textílií nemôžeme uznať ako dôvod na reklamáciu poťahovej látky.
Kovové povrchy
Ľahko viditeľné stopy po brúsení pri obhliadke sú podmienené výrobou anepovažujú sa za žiadnu kvalitatívnu chybu.

CZ - Všeobecné
Dbejte prosím na pravidelné větrání prostor.
Příliš suchý vzduch způsobuje deformaci dřeva.
Vlhké amokré povrchy ihned otřete suchým hadříkem.
Žádné povrchy nepoškozujte ostrými nebo špičatými předměty.
Na povrchy nepoužívejte ostré čisticí prostředky.
Kčištění povrchu používejte pouze navlhčený hadřík.
Tento výrobek je koncipován pro použití vsoukromé domácnosti!
Masivní dřevo
Drobné suky, srůsty amalé trhliny jsou dány přírodou anejsou důvodem kreklamaci.
Barevné odlišnosti arůzné žilkování jsou zapříčiněny pravostí dřeva anejsou kvalitativním nedostatkem.
Lakované povrchy
Nestavěte prosím na povrchy předměty bez vhodných podložek.
Případné viditelné stopy po leštění abroušení jsou dány výrobou anepředstavují kvalitativní nedostatek.
Olejované a voskované povrchy
Vyvarujte se ponechávání vody na povrchu azbytky nápojů ihned setřete.
Pamatujte prosím, že tento nábytek je při normálním používání chráněný pouze po dobucca 6měsíců apoté musí být znovu ošetřen.
Velmi těžce namáhané povrchy, jako třeba stoly, vyžadují další ošetření podstatně dříve ačastěji, vhodné ošetřovací prostředky jsou kdostání ve specializovaných obchodech.
Pamatujte prosím, že zabarvené tekutiny nebo čisticí prostředky mohou trvale změnit vzhled dřeva.
Skleněné povrchy
Nestavte prosím na skleněné plochy žádné horké nebo velmi studené předměty bez vhodných podložek.
Nepoužívejte skleněnou plochu jako pracovní plochu ke krájení apodobně.
Polstrování apolštáře
~~Textilní oblečení může~~ za určitých okolností pouštět barvu. Nestálobarevné oděvy mohou obarvit potahovou látku. Toto platí obzvláště usvětlých potahových látek. Obarvení od textilního oblečení nemůžeme uznat jako důvod kreklamaci potahových látek.
Kovové povrchy
Snadno viditelné stopy od broušení pod povrchovou vrstvou jsou dány výrobou anejsou kvalitativním nedostatkem.

TR - Genel bilgi
Ürünlerin bulunduğu odaları düzenli bir sekilde havalandırınız.
Kuru hava tahtanın deformasyonuna, yamulmasına yol açar.
Yüzeyleri nemli ve ıslak bir sekilde bırakmayınız- hemen kuru bir bezle siliniz.
Keskin ve sivri aletlerle üst yüzeylere zarar vermeyiniz.
Zararlı ve keskin deterjan ile temizlemeyiniz.
Üst yüzeyleri lütfen sadece nemli bir bez ile temizleyiniz, ve ardından bir kuru bez ile durulayınız.
Bu ürün sadece ev kullanımı için üretilmistir!
Masif ahsap
Ince dal, doku deformasyonları ve ufak yarıklar doğanın verdigi özellikler ve bu yüzden sikayet sebebi değildir.Renk farklılığı ve farklı doku görüntüsü tahtanın sahiliğini gösterir ve bir kalite hatasi olarak kabul edilmiyor..
Cılalanmıs yüzeyler
Uygun bir altlık kullanmadan cılalanmıs yüzeylere esya koymayınız.
Görünen parlatma veya cıla izleri üretim sürecisinden kalmadır ve kalite eksikligi degildir.
Yağlanmıs ve mumlanmıs yüzeyler
Yüzeyde olusabilen su birikimini önleyiniz ve hemen içecek artılarını temizleyiniz.
Lütfen Dikkat, bu mobilya türü sadece 6 ay boyunca korunmustur ve kesinlikle ardından bakım altına alınması gerekir.
Son dereceye kadar kullanılmıs masa üst yüzeyleri tabiki daha ereken ve daha sık korunma altına alınması gerekir.
Dikkat ediniz, boyalı sıvı veya deterjanlar tahtanın karakterini kalıcı bir sekilde değistirebilir.
Cam yüzeyleri
Lütfen asın sıcak veya asırı soğuk esya uygun bir altlık kullanmadan cam üstüne koymayınız.
Cam yüzeyleri kesme altlıgı olarak kullanmayınız.
Koltuk ve yastık
Giyim kumasları renk bırakabilir. Renk sahiliği sahib olmayan giyim tekstilleri kaplama kumaslarda renk bırakabilir.
Açik renkli koltuk kaplama kumasları için bu bilgi önemli olabilir.
Bu yüzeden giyim textillerden olusan boyalakeleri ürün hatası olarak kabul edemeyiz.
Metal yüzeyler
Hafifden kaplamanın altında gözüken parlatma veya cıla izleri üretim sürecisinden kalmadır ve kalite hatası olarak kabul edilmiyor.

CZ Údržba

Přirozené vlastnosti dřeva

Dřevo je přírodní produkt, v průběhu let zraje a jeho vlastnosti semění. Masivní dřevo je živá přírodnina. V závislosti na vlhkosti a teplotě bobtná a zmenšuje se. Mohou se na něm objevit praskliny. Dřevo pracuje a mohou se na něm objevit drobné nerovnosti nebo trhlinky. Jedná se jen o kosmetickou záležitost, která nemá vliv na stabilitu nebo kvalitu. Suky a rozdíly v barvě poukazují na pravost dřeva, neboť žádné dva stromy nejsou stejné. Také oblast, ve které stromy rostly, ovlivňuje strukturu a barvu dřeva. Nejedná se o kvalitativní nedostatky, jde o jedinečnost přírodního produktu.

Pokyny k péči o dřevo

Dřevěný nábytek nikdy neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla jako např. radiátory, krby, protože by působením tepla mohlo dojít k vysušení a praskání dřeva. Nábytek by neměl stát na vlhkém podkladu, ani venku (s výjimkou zahradního nábytku). Přímý kontakt s vodou vede k poškození.

Vyvarujte se kontaktu svého nábytku s:

•barevnými svíčkami a lepicími páskami
•teplými předměty
•silnými rozpouštědly
•tekutinami jako káva, čaj nebo červené víno, protože silně barví a skvrny od nich by nešly odstranit
•rozlitými tekutinami – co nejrychleji je utřete do sucha

Pokyny k údržbě olejovaného nábytku

Pokud se budete řídit níže uvedenými pokyny, budete se ze svého nábytku radovat velmi dlouho. Dobře naolejovaná plocha je chráněna proti skvrnám a opotřebení. Současně je olejováním zdůrazněna přirozená kresba dřeva. Rozdíly v barvě, jak už bylo zmíněno výše, nejsou na závadu a nejsou důvodem k reklamaci. Olejované plochy by měly dle potřeby být ošetřovány 2 - 3x ročně. To se doporučuje především pro desky stolů, aby zůstala zachována odolnost proti vlhkosti, skvrnám a poškrábání. Před použitím nábytku, otřete přebytečný olej. Udržujte také dostatečný odstup od stěny, protože ta by jinak mohla přebytečný olej absorbovat.

Všeobecné pokyny

U nového nábytku může několik dní docházek k tvorbě zápachu. To je způsobeno různými materiály, které jsou v nábytku zpracovány. Toto není zdraví škodlivé a dá se odstranit pravidelným větráním. Také lze doporučit použití misky s octovou vodou, čerstvě mletou kávou nebo vonných sprejů. Veškeré použité dřevo je nějakým způsobem opracováno. Přesto se nelze vyvarovat reakce dřeva na světlo, což je pro dřevo typické. Dřevo má sklon vlivem slunečního záření/UV záření blednout (tmavé dřevo) a tmavnout (světlé dřevo). Prosíme přesouvejte především zpočátku dekorační předměty, abyste se vyhnuli otlakům ve dřevě a rozdílům v barvě. Totéž platí pro ubrusy a podsedáky. Dýhované povrchy jsou často tvrdší než povrchy z masivního dřeva. Hrubým vlastnostem dřeva lze do značné míry předejít pečlivým výběrem dýhy. Přesto jsou právě nepravidelnosti v barvě, kresbě dřeva a povrchové úpravě to, co činí nábytek cenným a unikátním. Nákup dřevěného nábytku vyžaduje od majitele jisté porozumění vlastnostem tohoto přírodního materiálu. Pokud však zohledníte specifické vlastnosti dřeva a budete se řídit návodem na údržbu, bude vám nový kus nábytku dělat radost velmi dlouho.

SK Údržba

Prirodzené vlastnosti dreva

Drevo je prírodný produkt, v priebehu rokov zreje a jeho vlastnosti sa menia. Masívne drevo je prírodné. V závislosti na vlhkosť a teplote napučí a zmenšuje sa. Môžu sa na ňom objaviť praskliny. Drevo pracuje a môžu sa na ňom objaviť drobné nerovnosti alebo trhlinky. Ide len o kozmetickú záležitosť, ktorá nemá vplyv na stabilitu alebo kvalitu. Hrčky a rozdiely vo farbe poukazujú na pravosť dreva, pretože žiadne dva stromy nie sú rovnaké. Tiež oblasť, v ktorej stromy rástli, ovplyvňuje štruktúru a farbu dreva. Nejedná sa o kvalitatívne nedostatky, ide o jedinečnosť prírodného produktu.

Pokyny na starostlivosť o drevo

Drevený nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ako napr. radiátory, krby, pretože by pôsobením tepla mohlo dôjsť k vysušeniu a praskaniu dreva. Nábytok by nemal stáť na vlhkom podklade, ani vonku (s výnimkou záhradného nábytku). Priamy kontakt s vodou vedie k poškodeniu.

Vyvarujte sa kontaktu svojho nábytku s:

• farebnými sviečkami a lepiacimi páskami
• teplými predmetmi
• silnými rozpúšťadlami
• tekutinami ako káva, čaj alebo červené víno, pretože silne farbia a škvrny od nich by sa nedali odstrániť
• rozliatymi tekutinami – čo najrýchlejšie ich utrite do sucha

Pokyny na údržbu olejovaného nábytku

Pokiaľ sa budete riadiť nižšie uvedenými pokynmi, budete sa zo svojho nábytku radovať veľmi dlho. Dobre naolejovaná plocha je chránená proti škvrnám a opotrebovaniu. Súčasne je olejovaním zdôraznená prirodzená kresba dreva. Rozdiely vo farbe, ako už bolo spomenuté vyššie, nie sú dôvodom na reklamáciu. Olejované plochy by mali podľa potreby byť ošetrované 2 - 3x ročne. To sa odporúča predovšetkým pre dosky stolov, aby zostala zachovaná odolnosť proti vlhkosti, škvrnám a poškriabaniu. Pred použitím nábytku, utrite prebytočný olej. Udržujte tiež dostatočný odstup od steny, pretože tá by inak mohla prebytočný olej absorbovať.

Všeobecné pokyny

Na novom nábytku môže niekoľko dní dochádzať k tvorbe zápachu. To je spôsobené rôznymi materiálmi, ktoré sú v nábytku spracované. Toto nie je zdraviu škodlivé a dá sa odstrániť pravidelným vetraním. Tiež je možné odporučiť použitie misky s octovou vodou, čerstvo mletou kávou alebo vonných sprejov. Všetko použité drevo je nejakým spôsobom opracované. Napriek tomu sa nedá vyvarovať reakcii dreva na svetlo, čo je pre drevo typické. Drevo má sklon vplyvom slnečného žiarenia/UV žiarenia blednúť (tmavé drevo) a tmavnúť (svetlé drevo). Prosíme presúvajte predovšetkým spočiatku dekoračné predmety, aby ste sa vyhli kruhom, škvrnám na dreve a rozdielom vo farbe. To isté platí na obrusy a sedáky. Dyhované povrchy sú často tvrdšie ako povrchy z masívneho dreva. Hrubým vlastnostiam dreva je možné do značnej miery predísť starostlivým výberom dyhy. Napriek tomu sú práve nepravidelnosti vo farbe, kresbe dreva a povrchovej úprave to, čo robí nábytok cenným a unikátnym. Nákup dreveného nábytku vyžaduje od majiteľa isté porozumenie vlastnostiam tohto prírodného materiálu. Pokiaľ však zohľadníte špecifické vlastnosti dreva a budete sa riadiť návodom na údržbu, bude vám nový kus nábytku robiť radosť veľmi dlho.