








- PL -Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu producenta, w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo użytkowania.
- DE- Die Installation sollte gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers erfolgen, da sonst die Gefahr einer Verwendung besteht.
- EN- Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's installation instructions, otherwise there may be danger of use.
- CZ- Instalace by měla být provedena v souladu s instalačními pokyny výrobce, jinak může dojít k poškození.
- SK- Inštalácia by sa mala vykonávať v súlade s inštaláčnymi pokynmi výrobcu, inak môže dôjsť k poškodeniu.
- RU- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя по установке, в противном случае может возникнуть опасность использования.
- SRB- Instalaciju treba izvesti u skladu sa uputstvima za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.
- HR- Instalaciju treba izvoditi u skladu s uputama za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.
- HU- A telepítést a gyártó telepítési útmutatója szerint kell elvégezni, különben a használat veszélye áll fenn.





120 min








Potrzebne narzędzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nástroje/
Potrebné nástroje/ Необходимые инструменты/ Potreban alat/ Szereléshez szükséges szerszámok

























PL - WYMIARY ELEMENTÓW.
 EN - THE DIMENSIONS OF THE ELEMENTS.
 DE - ABMESSUNGEN DER ELEMENTE.
 CZ - ROZMĚRY PRVKŮ.
 SK - ROZMERY PRVKOV.
 RU - РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ.
 SRB - DIMENZIJE ELEMENATA.
 HR - DIMENZIJE ELEMENATA.
 HU - A BÚTORELEMEK MÉRETEI.

01_01	1874,0	500,0	16,0	1	2/3
01_02	1874,0	500,0	16,0	1	2/3
02_01	917,0	501,0	16,0	1	1/3
03_12	883,0	499,5	16,0	1	1/3
03_13	409,0	478,5	16,0	1	1/3
03_14	458,0	478,5	16,0	1	1/3
04_11	1842,0	479,0	16,0	1	3/3
05_11	458,0	474,0	16,0	4	1/3
08_11	1888,0	431,0	16,0	1	3/3
08_12	697,0	479,0	16,0	1	3/3
08_13	479,0	148,0	16,0	1	3/3
08_14	479,0	148,0	16,0	1	3/3
10_11	1856,0	424,0	3,0	1	2/3
10_12	1856,0	473,0	3,0	1	2/3










G2 2,0x20  20x	PG  20x	DH L=401 mm  1x	NMC105 H=105  4x		
ZGP1  7x	H0G1  7x	WDS  2x	OP 2/2  1/2 3x	PP6 Ø5  16x	TK  26x
W7 4x13  16x	W34 4x16  1x	WE61 5x13  6x	WE73 6,3x13  16x	M12 Ø15x12  24x	KA  1x
ZS12 Ø18 K-22  6x	ZS12 Ø18 K-37  18x	K2 8x30  30x	K4 8x50  3x	TM1  20x	TMP  2x






Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage
Please check the completeness of the fittings before assembly
Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой

Prosim zkontrolujte úplnosť konektorů před instalací
Prosim skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
Prije montaže provjerite cjelovitost okova
Pre postavljanja proverite kompletnost okova
Kérjük, ellenőrizze a szerelvények teljességét a szerelés előtt




- 1**
- K2** 8x30 3x
 - M12** Ø15x12 2x
 - TM1** 4x







- 2**
- H0G1** 3x
 - WDS** 1x
 - W7** 4x13 1x






3







01_02



4





01_02



5



NMC105 H=105
4x

WE73 6,3x13
16x




6

TM1
6x




7







K2 8x30
6x



M12 Ø15x12
4x




TM1
2x








8

K2 8x30
6x




M12 Ø15x12
4x


9

- K2** 8x30 6x
- M12** Ø15x12 4x



10

- M12** Ø15x12 4x
- TM1** 2x
- WDS** 1x
- W7** 4x13 1x





11

K2 8x30
6x



TM1
2x

PP6 Ø5
8x





12

ZS12 Ø18
K-37
2x





13

ZS12 $\varnothing 18$
K-37
2x



14



ZS12 $\varnothing 18$
K-37
2x



15

ZS12 ø18
K-22
2x



ZS12 ø18
K-37
2x




16

ZS12 ø18
K-22
2x


ZS12 ø18
K-37
2x



17






18



19

ZS12 $\varnothing 18$
K-37
6x








20

G2 2,0x20
20x

PG
20x








TK
26x



MR-01

13/20

21







23

DH
L=401 mm
1x

OP 2/2
1/2 3x





WE61 5x13
6x







24

ZGP1
3x




W7 4x13
6x




25




26




I **A=B**




II




III




IV





V






27


M12 $\varnothing 15 \times 12$
 2x


ZGP1
 2x


W7 4x13
 4x











28

TMP
 2x

ZS12 $\varnothing 18$ K-22
 2x

ZS12 $\varnothing 18$ K-37
 2x





CZ

Základy používání nábytku

- 1.Nábytek by měl být používán k určenému účelu.
- 2.Nábytek by měl být používán v místnostech suchých, uzavřených a chráněných před škodlivými povětrnostními vlivy a před přímým slunečním zářením.
- 3.Nábytek by neměl být postaven na méně než půl metru před aktivními radiátory.
- 4.Nábytek musí být umístěn na rovném stabilním povrchu.
- 5.Montážní návod, počet součástí a příslušenství, které jsou nezbytné k montáži, najdete na informačním listu, který je přiložen k nábytku. Pokud byl na přání zákazníka dodán nábytek smontovaný, montážní návod není přiložen.
- 6.Na povrch nábytku nepokládejte vlhké předměty.
- 7.Po smontování nábytku seřídít (vyrovnat) dveře pomocí kolejničky.

Údržba a čištění:

- 1.Povrchy z lamina a lakované čistit měkkým hadříkem.
- 2.K údržbě povrchu nepoužívejte žádné chemické látky ani hrubé hadříky.

Vážený zákazníku, v případě, že chybí některé části nebo jsou poškozené, označte je v montážních instrukcích a zašlete společně s reklamací. Pokud poškozená část bude napevno smontována, nebude se na ni vztahovat reklamace.

SK

Základy používania nábytku:

- 1.Nábytok by mal byť používaný na určený účel.
- 2.Nábytok by mal byť používaný v miestnostiach suchých, uzavretých a chránených pred škodlivými poveternostnými vplyvmi a pred priamym slnečným žiarením.
- 3.Nábytok by nemal byť postavený menej ako pol metra pred aktívnymi radiátormi.
- 4.Nábytok musí byť umiestnený na rovnom stabilnom povrchu.
5. Montážny návod, počet súčastí a príslušenstva, ktoré sú nevyhnutné na montáž, nájdete na informačnom liste, ktorý je priložený k nábytku. Pokiaľ bol na pranie zákazníka dodaný nábytok zmontovaný, montážny návod nie je priložený.
- 6.Na povrch nábytku nekladte vlhké predmety.
- 7.Po zmontovaní nábytku nastaviť (vyrovnať) dvere pomocou kolajničky.

Údržba a čistenie:

- 1.Povrchy z lamina a lakované čistíte mäkkou handričkou.
- 2.Na údržbu povrchu nepoužívajte žiadne chemické látky ani hrubé handričky.

Vážený zákazník, v prípade, že chýbajú niektoré časti alebo sú poškodené, označte ich v montážnych inštrukciách a zašlite spoločne s reklamáciou. Pokiaľ poškodená časť bude napevno zmontovaná, nebude sa na ňu vzťahovať reklamácia.